

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №222

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК ГБОУ Школа №222
Е.Ю.Золотарева



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Школа №222
Н.А.Баскакова



ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при уборке снега и сосулек с крыш

ИОТ - 011 – 2016 МОП

1. Общие требования охраны труда

1.1. Для выполнения очистки крыш от снега и сосулек могут быть привлечены лица, не имеющие медицинских противопоказаний против проведения работ на высоте, не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:

- вводный инструктаж
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;

1.2. Работники, выполняющие очистку крыш от снега и сосулек должны проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 2 раза в год;
- внеплановый инструктаж: при начале работ на новом объекте, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда;
- диспансерный медицинский осмотр;

1.3. Работник при очистке крыш от снега и сосулек должен:

- приступать к работе по очистке крыши от снега и сосулек только в присутствии наблюдателя.
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в ГБОУ Школа №222;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности и инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации страховочного оборудования и приспособлений;
- использовать по назначению средства индивидуальной защиты.
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим лицам без разрешения директора ГБОУ Школа №222;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, не покидать самовольно рабочее место;
- соблюдать правила при проведении работ на высоте.

1.4. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

1.5. При обнаружении неисправностей оборудования, страховочных приспособлений, инструментов и других недостатках или при возникновении опасности падения с крыши немедленно прекратить работы, сообщить руководителю СП. Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

1.6. При обнаружении загорания или в случае пожара прекратить работы и приступить к ликвидации пожара, сообщить в пожарную охрану и администрации СП.

1.7. При несчастном случае, оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю СП, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.8. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.9. Основные опасные производственные факторы: неисправные подмости, подвесные люльки и лебедки с тросами, на которых они крепятся, туман, гололед, ветер со скоростью 15 и более м/сек, элементы и детали кровли, несущие конструкции, неисправные ограждения, инструмент, торчащие гвозди, электропроводка, недостаточная освещенность рабочего места.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть исправную спецодежду, а также защитную каску.
- 2.2. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности.
- 2.3. Оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты: «Проход - закрыт».

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Работник при очистке крыш от снега и сосулек должен иметь предохранительный пояс с прочной страховочной веревкой диаметром не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг. Второй конец веревки должен быть надежно закреплен за строительную конструкцию здания. Предохранительный пояс необходимо использовать и при работах на краю крыши независимо от ее уклона.
- 3.2. При выполнении работ на крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или покрытой инеем или снегом (независимо от уклона) должны использоваться ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть закреплен крюком к коньку крыши.
- 3.3. Во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения, проведение любых работ по очистке крыш от снега и сосулек, запрещается.
- 3.4. Запрещается сбрасывать с крыши на землю неиспользованные материалы, инструменты, приспособления и строительный мусор. Все это необходимо убрать на перекрытие или при помощи веревки или наклонной плоскости спустить на землю.
- 3.11. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным, так как на ней могут быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки, являющиеся причинами травм.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае обнаружения неисправностей в несущих конструкциях крыши, работы на ней следует прекратить и сообщить руководителю СП. Возобновлять работу можно только с их разрешения.

5. Требования охраны труда после работы

- 5.1. После окончания очистки крыши, убрать прилегающую территорию вывезти снег, ограждения и плакаты разрешается снимать только после полной очистки от снега и льда.
- 5.2. Привести в порядок свое рабочее место, использовавшиеся приспособления и оборудование должны быть убраны с крыши в место его хранения.
- 5.3. Тщательно вымыть лицо и руки.

СОГЛАСОВАНО

Инженер по ОТ ГБОУ Школа №222

Якунина А.В. _____